Peter Stephan					Datum der Arbeitsausführung: 03.08.2011					
BezSchornsteinfegermeister Kirchplatz 10 74196 Neuenstadt										
				Tel.: 07139-7035 Fax:07139-7053 0172-6726722 Mail: Stephan@camini.de					Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BlmSchV Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BlmSchV Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BlmSchV	
Web: www.camini.de										
				Αι	ısfertigung für	C	len Eiger	ntümer		
BSM*P.Stephan*Kirchplatz 10*74196 Neuenstadt					Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:					
								1,	000 / F-01	
Herrn					Mustermannstr.1					
Klaus Mustermann					74196 Neuenstadt-Cleversulzbach					
Mustermannstr.1 74196 Neuenstadt-Cleversulzbach					Nutzungseinheit: Wohnhaus					
74130 Nederistadt Oleversun	LDGGII				ıfstellort:		Heizraum	1		
		übeı	r das Ergebni	s der	Überprüfung und N	Messuno	an einer F	euerungsanlage für flüssige)	
Daaabainiauu		Brer	nnstoffe gemä	iß de	r Verordnung über	die Keh	rung und Ü	berprüfung von Anlagen		
Describingung Rechtsverordnung				rüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBI. I S. 1292), nach gen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur s Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mitt-						
								dnung über kleine und mitt- BGBI. I Nr. 4, S. 38)		
Wärmeaustauscher: Hersteller, Typ, I	Herstell-N	Nr., Erric	chtung			Leis	stungsberei	ch Nennleistu	ng	
Buderus, G 115 BE, 0818405	5-01-8	3259-0	9912, 199	8				21 kW		
, 31,					nerart Leistungsberei			ich Brennstoff		
Buderus, BE 1.0-21, 1998 mit					Gebläse 1,9 kg/h			Heizöl EL		
Feuerstättenart					Art der Ar	•				
Heizkessel					Heizung	g mit E	Brauchwa	sser		
Überprüfungsergebnis gemäß	s KÜO	(✓ = ir	n Ordnung	, X =	mangelhaft, -	= nich	t zutreffe	end):		
Verbrennungsluft/Lüftung	\	3. Bre	nner/Heizga	aswe	g	~	7. Verbindungsstück ✓			
2. Feuerstätte:		5. Abg	jasabzug:				8. Abgasleitung			
2a. Befestigung/Abstände	~	5b. i	n Brennerhö	öhe		~	10. unverdünnter CO-Gehalt 20 p			
2b. äußerer Zustand ✓ 5c. an anderer Stelle)	~	11. O ₂ -D	2-Differenz im Ringspalt - %		
							13. Druckdifferenz im Ringspalt -			
Folgende Mängel wurden fes	tgestell	t:					X Es wur	den keine Mängel festge	estellt.	
Die Mängel Nr. stell	on zzt r	och ko	ine unmittell	naro	Cofabr dar eine	Übernri	ifung durel	n einen Fachbetrieb wird	ampfohlen	
			sgründen bis				beseitigen		ompromen.	
Aufgrund der festgestellten Mä							ŭ			
Managements was #0.4 F	C.	L- \ /-						00 0 1 1	4000 mg	
Messergebnis gemäß 1. E	misci	IIV:	Grenzwert	e:	Rußzahl Ölderivate	I.	1 ceine	CO-Gehalt Abgasverlust	1300 mg kWh	
Rußzahl-Einzelwerte 0 1	1 R	ußzahl	-Mittelwert	1	Ölderivate		nein	CO-Gehalt	22 mg kWh	
Wärmeträgertemperatur		55 °C			ufttemperatur		21 °C	Abgastemperatur	155 °C	
Sauerstoffgehalt im Abgas		.,7 %	Druckdiffer		L		-12 Pa	Abgasverlust	6 %	
Das Messergebnis entspricht der Verordnung.								Messunsicherheit	1 %	
Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil					Abgasverluste über 11 %			CO-Gehalt über 1300 mg/kWh		
Der Betreiber ist verpflichtet,					Rußzahl über 1	an dor	Í ΣυΙασο Ζυ	Ölderivate im Abgas		
Die Messung ist bis zum	die Hot	wendig	zu wiederh			an dei /	Hillage Zu	u enem.		
Bemerkungen:										
								den sind, die innerhalb		
03.08.2011					beseitigen s	sind, oc	der das Me	den sind, die innerhalb dessergebnis nicht der Verte Nachricht, sobald die	rordnung	