HONDA

Honda Deutschland
Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.
Kundenbetreuung
Postfach 10 32 33
D-60102 Frankfurt/Main

Sitz der Niederlassung:
Hanauer Landstraße 222–224
D-60314 Frankfurt/Main

Telefon: (0 69) 83006-0
Mo.–Fr. von 8.00 bis 18.00 Uhr
E-Mail: info@honda.de
Internet: www.honda.de

HRB-Nr.: 96272
Amtsgericht Frankfurt/Main

Honda Motor Europe Ltd., Berkshire, England
Companies House (of England and Wales
in Cardiff), Register Nr. 00857969

Directors: Toshiaki Mikoshiba, Soichiro Takizaw
Ian Howells, William Philip Ross

Honda Deutschland · Kundenbetreuung · Postfach 10 32 33 · D-60102 Frankfurt/Main

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen	Datum
		CSO/FK/ka	09.09.2015

Wichtige Information – Rückrufaktion

Sehr geehrte Honda Fahrerin, sehr geehrter Honda Fahrer,

im Rahmen der kontinuierlichen Qualitätsüberwachung haben wir festgestellt, dass bei verschiedenen Fahrzeugtypen der Modelljahre 2007-2015 ein sicherheitsrelevanter Defekt auftreten kann.

Während des Fertigungsprozesses des Anlassermagnetschalters wurde zeitweise Dichtmaterial fehlerhaft angebracht. Dies kann zu einem steigenden Widerstand an der Hauptsicherung führen, was in einer Unterbrechung der Stromzufuhr zum elektr. System resultieren kann. Der Motor kann dann nicht gestartet werden oder er geht während der Fahrt aus. Im ungünstigsten Fall kann es zu einem Brand kommen.

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Honda Vertragshändler in Verbindung, um einen Termin zu vereinbaren. Der Händler wird Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Bitte halten Sie die ***Fahrgestellnummer*** (siehe Adressfeld oben) und den ***aktuellen Kilometerstand*** Ihres Fahrzeugs für den Händler bereit. Den für Sie nächstgelegenen Honda Partner erfahren Sie unter www.honda.de. Die mit dieser Aktion verbundenen Arbeiten sind für Sie kostenlos. Die Reparatur dauert ca. ½ Stunde; planen Sie bitte einen halben Tag ein, um dem Händler eine flexible Zeitplanung zu erlauben.

Wir bitten Sie um Verständnis für diese Maßnahme, die im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Verkehrsteilnehmer durchgeführt wird. Sollten Sie das Fahrzeug inzwischen verkauft oder endgültig stillgelegt haben, füllen Sie bitte den beiliegenden Antwortbrief aus und senden Sie diesen an uns zurück.

Hinweis:
Ihre Anschrift haben wir für diese Maßnahme gemäß §35 Abs. 2 Nr. 1 Straßenverkehrsgesetz (StVG) am 24.08.2015 vom Kraftfahrt-Bundesamt erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Honda Deutschland
Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.
Kundendienst Motorrad

Anlage: Antwortbrief

F. Konrad W. Möckel